Instructiekaart: SCHRIJNWERKER

Revisie: 01/07/2021
IK 2021 07

Risico's

Bewegende delen

Scherpe voorwerpen

Lawaai

Stof en projectie van houtsnippers

Gevaarlijke producten

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

Specifiek

Disclaimer: De lijst van gevaren en preventiemaatregelen is NIET EXHAUSTIEF. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om volledige veiligheidsinformatie en instructies te verstrekken.

Instructiekaart: SCHRIJNWERKER

10 gouden regels

- Controleer de staat van de machines en gereedschappen en volg de gebruiksaanwijzing van het materiaal

- Draag nooit handschoenen in de buurt van bewegende delen

- Controleer of de houtstukken geen vreemde uitstekende elementen bevatten (spijkers, schroeven, enz.)

- Zorg ervoor dat je voldoende ruimte rond de machine hebt om de stukken hout veilig te kunnen manipuleren

- Blokkeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de machine

- Zorg ervoor dat je handen altijd buiten de snijlijn zijn ; gebruik indien nodig een duwer

- Lees en volg de voorzorgsmaatregelen voor de chemische producten die je gebruikt

- Verwijder nooit houtstof en spaanders wanneer de machine in werking is

- Reinig de machine en de omgeving zodat de werkplek proper en vrij van obstakels blijft

- Wanneer je de machine reinigt of de braam of het mes vervangt, moet je de machine loskoppelen en ervoor zorgen dat deze niet opnieuw kan worden opgestart door een derde of bij toeval

Disclaimer: De lijst van gevaren en preventiemaatregelen is NIET EXHAUSTIEF. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om volledige veiligheidsinformatie en instructies te verstrekken.